



Betreiber

Aktenzeichen: HE 41303463000012

**Der Gemeindevorstand der  
Gemeinde Gilserberg  
Bahnhofstr. 40  
34630 Gilserberg**

Standort: **34630 Appenhain  
Zum Mühlengrund**

Prüfdatum: **13.03.2023**

## Prüfprotokoll

### Jährliche Hauptinspektion eines Kinderspielplatzes

Prüfgrundlagen: DIN EN 1176 Teile 1-11 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden  
DIN EN 1177 Stossdämpfende Spielplatzböden

Nr.	Spielgerät	i. O.	Beanstandungen / Hinweise
1	Gesamtanlage Bank, 2xBank/Tisch-Kombi, Pa- pierkorb.	X	
2	Sandkasten		Die Anlage ist durch Grüneintrag verunreinigt. Hinweis: Der Sand sollte aus hygienischen Gründen jährlich mindestens einmal ausgetauscht werden.
3	Wippe	X	
4	Spielkombination mit: - Schaukel 1-Sitzer - Kletterwand - Rutsche	X	

i.O. = zum Zeitpunkt der Begutachtung ohne sichtbare Mängel

**Prüfergebnis:** Zum Zeitpunkt der Prüfung entsprachen **nicht** alle o. g. Geräte den sicherheitstechnischen Anforderungen. **Die Mängel sind zu beseitigen.**

Kassel, 16.03.23  
Sa

Der Sachverständige

